



Stabilimento Loc. Matt'è Conti – Domusnovas (SU)

Procedimento di V.I.A. “ex post” (comprensivo dello screening di V.Inc.A), ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle Direttive regionali in materia di V.I.A. allegate alla Delib. G.R. n. 11/75 del 24/03/2021 per il progetto:


“Nuovo Campo Prove R140 e nuovi Reparti R200 e R210”

Valutazione degli effetti cumulativi delle nuove strutture con l’impianto preesistente.
(Richiesta RAS Prot. 9947 del 19.04.2022 – Sentenza del Consiglio di Stato 7490/2021 del 10.11.2021)

**RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI E AI CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - DIREZIONE REGIONALE
DELL’AMBIENTE - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTI E INCIDENZE
AMBIENTALI (rif. Nota RAS A00 05-01-00 prot. 29675 del 03/10/2024)**

ALLEGATO 1

**RT4901396_-00
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE
A SEGUITO DELLA RIMOZIONE DI COPERTURA VEGETALE**



Committente:


RWM Italia SpA – Via Industriale, 8/D – 25016 GHEDI (BS)

Revisione 0 – Ottobre 2024

RELAZIONE TECNICA

RT4901396_-00

INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE A SEGUITO DELLA RIMOZIONE DI
COPERTURA VEGETALE

Redatto da	Firma		Data emissione:	08/10/2024
	Nome		Pagine totali:	11
	Funzione		Allegati:	1
Verificato da	Firma			
	Nome			
	Funzione			
Accettato da	Firma			
	Nome			
	Funzione			
Approvato da	Firma			
	Nome			
	Funzione			

MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE

Rev.	Descrizione delle modifiche apportate
-00	Prima emissione

INDICE

1	SCOPO	5
2	ANALISI DELLA RIMOZIONE DI COPERTURA VEGETALE RELATIVA A TUTTI GLI INTERVENTI ESEGUITI DAL 2010 AD OGGI	8
3	ULTERIORI INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE.....	11

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1 SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di rispondere alle osservazioni e alla richiesta di chiarimenti relativi la definizione di ulteriori interventi di rinaturalizzazione, anche in aree esterne allo Stabilimento, necessari a seguito della rimozione di copertura vegetale (comprensiva di tutti gli interventi eseguiti dal 2010 ad oggi), presso lo Stabilimento RWM Italia SpA, sito in Località Matt'è Conti, Domusnovas (SU), e in Località San Marco, Iglesias (SU), nell'ambito del procedimento di V.I.A. ex post avente ad oggetto: "Nuovo Campo Prove R140 e nuovi Reparti R200 e R210, ricadenti in Località San Marco, Comune di Iglesias (SU). Proponente: RWM Italia S.p.A. - Procedimento di V.I.A. "ex post" (comprensivo dello screening di V.Inc.A.). art. 29 del D. Lgs.152/2006, e s.m.i., e art. 11 delle Direttive regionali in materia di V.I.A. allegate alla Delib.G.R. 11/75 del 2021.

In particolare, il documento si propone di dare riscontro al resoconto della conferenza di servizi istruttoria del 12 settembre 2024, trasmesso con nota protocollo n° 29675 del 03 ottobre 2024 dalla Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Direzione generale dell'Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, relativamente ai seguenti punti:

[...]

1. Descrizione di tutti gli interventi realizzati dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

Al fine di fornire una descrizione degli interventi ritenuti "maggiormente significativi", realizzati all'interno dello Stabilimento, e di dare riscontro alla richiesta di valutazione degli impatti generati dall'esecuzione dei lavori,

- [REDACTED]
- [REDACTED]
 - [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

██
■ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██
██

In conclusione della suddetta relazione, si riporta che, per tali interventi, unitamente a quelli che riguardano ██████████, ██████████ e il ██████████ è stimata una rimozione di copertura vegetale per una superficie complessiva pari a ██████████ e che *“A fronte di tale valore, le opere di compensazione hanno interessato a tutt’oggi una superficie complessiva di ██████████ ferma restando la possibilità di estendere tali interventi, qualora ritenuto necessario o migliorativo, ad ulteriori aree, anche esterne, con copertura diradata o prive di copertura vegetale.”*

Tale quantificazione della rimozione di copertura vegetale sembrerebbe sottostimata, in quanto:

- nella relazione tecnica ██████████, è riportato che la superficie di cantiere interessata è stimata pari ██████████; tale superficie dovrebbe cautelativamente essere conteggiata per intero mentre la Proponente indica una perdita di copertura vegetale pari a ██████████;
- non sono annoverati altri interventi per i quali è evidente la perdita di copertura vegetale, quali i piazzali (per i quali è necessario definire l’uso) realizzati nella fascia dei 150 m del Rio Figu.

Da una stima eseguita dall’ufficio, attraverso il confronto delle foto storiche, risulterebbe la rimozione di copertura vegetale per una superficie stimata in circa ██████████ (comprensiva di tutti gli interventi eseguiti dal 2010 ad oggi).

Si rileva inoltre che:

- con riferimento all’intervento di Ampliamento del piazzale di ingresso allo stabilimento ██████████ ██████████ si riporta che *“Per l’intervento che ha interessato la rimozione di una superficie di bassa macchia diradata pari a circa ██████████ è stato rilasciato il nullaosta paesaggistico con prescrizione di intervento compensativo”*. L’intervento compensativo non è descritto nella documentazione agli atti;

- anche per gli interventi di realizzazione [REDACTED], [REDACTED] e di sistemazione plano- altimetrica di aree esterne, si riporta che “è stato richiesto il nullaosta paesaggistico, rilasciato con la prescrizione di interventi compensativi”;
- per gli interventi di “Realizzazione [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e “Progetto realizzazione [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], non sono presenti le relazioni tecniche con l’indicazione delle superfici.

Inoltre, come già evidenziato, la maggior parte degli interventi, definiti dalla Proponente di compensazione, già realizzati (ma da considerare, più appropriatamente, interventi di mitigazione), riguarda idrosemina di specie erbacee. Non sono descritti altri interventi di riqualificazione ambientale, in altre aree, [REDACTED].


In conclusione, è necessario la definizione di ulteriori interventi di rinaturalizzazione, anche in aree esterne allo Stabilimento, che, al netto degli interventi già realizzati, dovranno interessare una superficie non inferiore [REDACTED]
[REDACTED]

2 ANALISI DELLA RIMOZIONE DI COPERTURA VEGETALE RELATIVA A TUTTI GLI INTERVENTI ESEGUITI DAL 2010 AD OGGI

Lo Stabilimento RWM Italia SpA è ubicato, in parte, nel territorio del Comune di Domusnovas (SU), in località Matt'e Conti, ed in parte nel territorio del Comune di Iglesias (SU), in località San Marco.

Il terreno di proprietà della RWM Italia SpA, di cui parte occupato dallo stabilimento produttivo, è diviso in due parti dal Rio Gutturu Mannu (Rio Figu), che segna il confine amministrativo tra il Comune di Domusnovas (SU) e il Comune di Iglesias (SU).

Per la valutazione della superficie oggetto di copertura vegetale si è proceduto con l'analisi della situazione leggibile a fine dell'anno 2009, per confrontarla con la configurazione allo stato attuale.



[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted line]

[Redacted line]

[Redacted line]

[Redacted line]

[Redacted line]

- Opere di compensazione e mitigazione degli impatti generati dalla realizzazione del piazzale antistante l'ingresso dello stabilimento RWM Italia

S.p.A. di Domusnovas (SU) Località Matt'è Conti

- Piano di riqualificazione ambientale di cui

3 ULTERIORI INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE

In risposta alle osservazioni e alla richiesta di chiarimenti relativi la definizione di ulteriori interventi di rinaturalizzazione emersi durante la conferenza di servizi istruttoria del 12 settembre 2024, si concorda che la superficie oggetto di rimozione di copertura vegetale presso lo Stabilimento RWM Italia SpA [REDACTED]

██████████ sono stati oggetto di interventi di rinaturalizzazione con l'impianto di essenze arboree autoctone ██████████

Per la residua superficie, poco meno inferiore [REDACTED] la Proponente si rende disponibile ad eseguire ulteriori interventi di rinaturalizzazione, anche in aree esterne allo Stabilimento. A tal fine ha già avviato richiesta per un confronto con le autorità comunali al fine di valutare ed individuare le possibili aree oggetto d'intervento di rinaturalizzazione in aree esterne allo stabilimento, presso i relativi territori comunali.