Pericolosità geomorfologica - Rev. 42 - scala 1:20.000




Rischio geomorfologico - Rev. 42 - scala 1:20.000




Pericolosità idraulica su foto aerea - Pericolo alluvioni - Rev.42 - PAI




PGRA - PIANO GENERALE RISCHIO ALLUVIONI




COMUNE DI
# S. MARIA COGHINAS
PROV. DI SASSARI

TAVOLA
# 2

INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO "SCOLO PISCHINAZZA"

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ELABORATO

## PLANIMETRIA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA

| AGGIORNAMENTO | DATA | SCALA |
|---|---|---|
| Rev. 1 - GIUGNO 2023 | DICEMBRE 2021 | 1 : 10.000 |


RTP : ING. ELENA DEMARTIS - MANDATARIA

MANDANTI : ING. MADDALENA IDILI
ING. ANDREA SANNA
ING. STEFANO TOLA
GEOL. DONATELLA GIANNONI
ARCH. LUCIANO IDDA
ARCHEOLOGO GABRIELE CARENTI


PER L' AMM/NE COMUNALE

IL PROGETTISTA




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici

PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO
*PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO E DELLE RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA*
(Legge 267/1998)

Sub-bacino COGHINAS-MANNU TEMO — Tavola n RI 12/31

Anno di riferimento 2003

CARTA DELLE AREE A RISCHIO DI PIENA

Comuni di Valledoria, S.M. Coghinas Viddalba, Badesi — C.T.R. 442_020, 442_030, 442_060, 442_070, 442_100, 442_110

Le aree non censite sono comunque assoggettate a verifica di pericolosità secondo la procedura di cui alla L. 267/98 e al DPCM 29/09/98 – Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 93 e segg. del T.U. sulle Opere Idrauliche n 523

Sistema di coordinate di riferimento: Gauss – Boaga

Tronco critico: BSCHTC024,BSCHTC026,BSCHTC028, BSCHTC059,BSCHTC060,BSCHTC065, BSCHTC091,BSCHTC063,BSCHTC098
Schede rilevamento dei tratti:
Schede intervento di rilitto:

Legenda

Hi4 Sono possibili la perdita di vita umana e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici alle infrastrutture e al patrimonio ambientale la cessazione delle attività socio economiche

Hi3 Possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale

Hi2 Danni minori agli edifici alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche

Hi1 Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali

Limite di sub-bacino

Gruppo di lavoro Aspetti tecnici: Ing. BONAVENTURA MELONI, Ing. PIERGIUSEPPE CHERCHI, Ing. ANDREA CASCIU, Geol. GIUSEPPE SCANU

Elaborazione: GEOSTUDI, areaprogetti, bit

Studi Specialistici: Dott. Geol. Carla Dovera – Prof. Ing. Marco Mandolini – Prof. Ing. Marco Bella




1:10.000

CO004

Fiume Coghinas

442070

Viddalba Badesi S.M.Coghinas

Attante cartografico delle fasce fluviali: A_Q50 A_50 B_100 B_200 C

Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

3_02_CO004_2_1_2

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI