



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI)

Regione Autonoma della Sardegna

Prot. n. Direzione Generale dell'Ambiente

Prot. Uscita del 21/03/2013

nr. 0006529

Classifica XIV. 15.1

05-01-00

Cagliari,

Alla Società Monte Rosè SpA

SP 34 - Reg. Monte Rosè

07046 Porto Torres (SS) - Fax 079 516262



Oggetto: Attività di stoccaggio (R13), trattamento (R5) e riciclaggio rifiuto speciale non pericoloso: Fresato proveniente dalla scarificazione del manto stradale in rifacimento. Richiesta di esclusione alla verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della Deliberazione 34/33 del 7/8/2012 per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008. Nuovo parere

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta in data 18/01/2013 (prot. ADA 1593 del 21/01/2013), facendo seguito alla nota n. 2801 del 5 febbraio 2013 con la quale lo Scrivente comunicava la non sussistenza delle condizioni per l'esclusione dalle verifiche, ai sensi nell'Allegato D della DGR 34/33 (punto D1, tipologia 3) e la necessità di sottoporre l'intervento alla procedura di competenza, si comunica che, visto che l'attività di messa in riserva (R13) del fresato si svolgerà all'interno di un capannone esistente, come risulta dalle informazioni trasmesse dalla Società in data 28 febbraio 2013 (Prot. ADA n. 4818 del 04/03/2013), sono verificate le condizioni per l'esclusione previste dal citato Allegato D (*stoccaggio [...] per il fresato in aree confinate e coperte*).

In merito all'insistenza in *arco industriali infrastrutturate*, requisito specificato nel citato Allegato D della DGR 34/33 (punto D1, tipologia 3), considerato che l'area di cava presenta le infrastrutture e i presidi necessari per l'esercizio di tutte le attività industriali attualmente in essere (servizi idrici, elettrici e fognari), come specificato dalla Società nella nota del 28 febbraio 2013, si ritiene la condizione sufficiente a garantire lo svolgimento delle operazioni di recupero del fresato descritte nella documentazione trasmessa.

Stante quanto sopra, l'intervento in oggetto non deve essere sottoposto alla procedura di verifica.

Il presente parere è reso solo ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i e della DGR 34/33 del 2012, e sono fatti salvi gli altri eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

La presente è trasmessa via fax e tramite raccomandata A/R.

Il Direttore del Servizio

Gianluca Cocco

C. Leoni/SAVI

R. Carcangiu/Resp. Sett. VIA C.O.