



FOTO 01 – EST
STATO DI FATTO



FOTO 01 – EST
RECUPERO AMBIENTALE AVVENUTO

KEY-PLAN




FOTO 02 – SUD
STATO DI FATTO




FOTO 02 – SUD
RECUPERO AMBIENTALE AVVENUTO



FOTO 03 – OVEST
STATO DI FATTO



FOTO 03 – OVEST
RECUPERO AMBIENTALE AVVENUTO

LEGENDA:

- AREA D'INTERESSE
- PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICA

S.I.G.E.D. S.r.l.							
11/19	EMISSIONE				Citelli	MS	Bossich
DATA					DISEGN.	CONTR.	APPROV.
BOSSICH GEOENGINEERING S.r.l.					TAV. 16 S		
DISCARICA RIFIUTI SPECIALI E NON PERICOLOSI SIGED							
Località Scala Erre Comune di Sassari							
Realizzazione Lotto III di ampliamento					COMMESSA		
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE					1300 / 1090 / 19		
Simulazione fotografica					SCALA //		
					SOSTITUISCE N.		
					SOSTITUITO DAL		
Documento di proprietà BOSSICH GEOENGINEERING S.r.l. che tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge							