STRATIGRAFIE SONDAGGI

Titolo: Santa Bra' | 1472770 4325177 Q= 88 slm | **Pagina**: 1/1

DATA	SONDAGGIO	CASSETTA	PROFONDITA'	COLORE	DESCRIZIONE
01.09.2011	SBM 29	1	0 - 0,60	NERO	SUOLO
01.09.2011	SBM 29	1	0,60 - 0,80	MARRONE	BENTONITE FORT. CONT.
01.09.2011	SBM 29	1	0,80 - 1,80	MARRONE	BENTONITE CONTAMINATA
01.09.2011	SBM 29	1	1,80 - 5,00	MARRONE CHIARO	DEPOSITO SABBIOSO/ARGILLOSO
01.09.2011	SBM 29	2	5,00 - 6,40	MARRONE CHIARO	DEPOSITO SABBIOSO/ARGILLOSO
01.09.2011	SBM 29	2	6,40 - 6,80	MARRONE/ROSSO	BENTONITE FORT. SABB. CONTAMINATA
01.09.2011	SBM 29	2	6,80 - 8,50	ROSSO	BENTONITE
01.09.2011	SBM 29	2	8,50 - 10,00	ROSSO/MARRONE	ARGILLA (presenza di sabbia e CaCO3)
01.09.2011	SBM 29	3	10,00 - 11,00	ROSSO/MARRONE	ARGILLA (presenza di sabbia e CaCO3)
01.09.2011	SBM 29	3	11,00 - 11,80	GRIGIO/MARRONE CHIARO	BENTONITE FORT. SABB. CONTAMINATA
01.09.2011	SBM 29	3	11,80 - 12,80	GRIGIO CHIARO	CALCARE
					FINE FORO