

Gennaio 2023

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
ai sensi dell'at.6 delle Direttive Reg. in materia di V.I.A.
Delib. G.R. n.11/75 del 2021

Discarica per rifiuti inerti sita in località "Candiazus"
nel Comune di Iglesias

documento C
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tecnico:
Ing. Luca Demontis

Committente:
ECOINERTI SRL
Via Valverde, 45 09016 Iglesias

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO

Individuazione punti di presa fotografica

ECOINERTI S.r.l.

via Valverde 45 - 09016 Iglesias (SU)



VISTA 1: punto di presa fotografica dalla S.P.84



VISTA 2: punto di presa fotografica dalla S.P.84_ingresso

ECOINERTI S.r.l.

via Valverde 45 - 09016 Iglesias (SU)




VISTA 3: punto di presa fotografica ingresso principale



VISTA 4: punto di presa fotografica pesa ponte e recinzione

ECOINERTI S.r.l.

via Valverde 45 - 09016 Iglesias (SU)



VISTA 5: punto di presa fotografica ingresso uffici



VISTA 6: punto di presa fotografica impianto frantumazione (area di lavorazione)

ECOINERTI S.r.l.

via Valverde 45 - 09016 Iglesias (SU)



VISTA 7: punto di presa fotografica impianto area di messa in riserva (stoccaggio rifiuti)




VISTA 8: vista generica dei due moduli

ECOINERTI S.r.l.


via Valverde 45 - 09016 Iglesias (SU)



VISTA 9: vista generica dei due moduli dal versante opposto



VISTA DALLA S.P.84 : vista ingresso all'impianto in direzione Iglesias



VISTA DALLA S.P.84 : vista recinzione ingresso impianto

ECOINERTI S.r.l.

via Valverde 45 - 09016 Iglesias (SU)